


Commune : **SALLES-LA-SOURCE** | Rivière : **Le Créneau**

**Moulin de l'ombre.**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_7308      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.48076000 / Y: 44.44670000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 658680.38 / Y: 6372096.97  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.48076 / Y: 44.4467  
 Code Hydro: 08040500      Rive de référence: Droite

**3 Décembre 2003**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** L'entrée d'eau du moulin était limite en charge.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_6948      Date de mise à jour : 12/12/2019  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**MARQUE**


Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Moyen  
 Pérennité : Moyenne      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : SOGREAH

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **SALLES-LA-SOURCE**Rivière : **Le Créneau****Moulin de l'ombre.****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7308**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.48076000 / Y: 44.44670000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 658680.38 / Y: 6372096.97**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.48076 / Y: 44.4467**Code Hydro:** O8040500**Rive de référence:** Droite**1906**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** L'eau serait arrivée au niveau de la marque datée à l'intérieur du bâtiment à coté du moulin.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_6949**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

17/04/2018



Photo du recensement d'origine. auteur photo : SOGREAH Consultants

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUES RECENSÉS PAR MME LAETITIA BLANCH (SOGREAH CONSULTANTS)- LORS DE LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE POUR L'ÉLABORATION D'UN PPRI SUR LE DOURDOU DE CONQUES. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SOGREAH**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)