



Commune : **REQUISTA**

Rivière : **Le Tarn**

Lincou; maison à 50 m en amont du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7355

Date de mise à jour : 18/01/2018

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.56263000 / Y: 43.99870000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 664919.6 / Y: 6322285.85

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.56263 / Y: 43.9987

Code Hydro: O--0100

Rive de référence: Droite



29 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'amont. Sur la porte du garage la crue a laissé une trace nette. Zoom sur la trace qui est au niveau de la poignée à 62,5 cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9376

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

14/01/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.630 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA