

Commune : **BROUSSE-LE-CHATEAU**Rivière : **Le Tarn**

Confluence entre le Tarn et l'Alrance.


1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7406**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.62189000 / Y: 43.99710000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 669671.81 / Y: 6322083.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.62189 / Y: 43.9971**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**5 Novembre 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** La vue est prise du pont - en direction de la rive droite et du confluent. La décrue est nettement amorcée (nettoyage de la placette eu jet). Les peupliers de la rives n'ont pas résisté. Source: G. Briane.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_4327**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

08/04/2021


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA