Commune : **LAVAL-ROQUECEZIERE** | Rivière : **Le Rance**

Saint-Maurice le Moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7423 **Date de mise à jour :** 13/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62935000 / Y: 43.84860000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670192.72 / Y: 6305579.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.62935 / Y: 43.8486
Code Hydro: O37-0400 **Rive de référence:** Gauche

23 Septembre 1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A l'intérieur du moulin - la crue de 1999 a laissé une trace d'humidité homogène sur la mur (flèches pleines). A 0 - 48m au-dessus d'elle - on distingue moins nettement une deuxième trace (flèches creuses). Selon l'occupant du moulin - elle correspond au niveau atteint par la crue du 23/09/1994. Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201712223753 **Date de mise à jour :** 25/05/2021
Auteur : SPC GTL

Photo Klaus Maronna

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

Commune : **LAVAL-ROQUECEZIERE** | Rivière : **Le Rance**

Saint-Maurice le Moulin

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7423 **Date de mise à jour :** 13/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.62935000 / Y: 43.84860000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 670192.72 / Y: 6305579.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.62935 / Y: 43.8486
Code Hydro: O37-0400 **Rive de référence:** Gauche

18 Octobre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A l'intérieur du moulin - la crue de 1999 a laissé une trace d'humidité homogène sur la mur (flèches pleines). A 0 - 48m au-dessus d'elle - on distingue moins nettement une deuxième trace (flèches creuses). Selon l'occupant du moulin - elle correspond au niveau atteint par la crue du 23/09/1994. Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4577 **Date de mise à jour :** 20/07/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)