

Commune : **BROQUIES**Rivière : **Le Tarn****Pont de Broquiès.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7457**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.70636000 / Y: 44.00100000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 676448.72 / Y: 6322488.04**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.70636 / Y: 44.001**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**7 Novembre 1982**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : La crue proprement dite n' a pas été photographiée en ce lieu - mais on constate les dégâts. Il n'y a guère de restes de maçonnerie à l'aplomb des arches et des piles effondrées - signe de la violence du courant (photo 1. Source: Le Progès - St Affricain.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_3686**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

23/03/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA