


Commune : **COMBRET**Rivière : **Le Rance****A la Roque- 4 km en aval de belmont -sur-Rance.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7462**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.71398000 / Y: 43.83520000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 676993.14 / Y: 6304062.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.71398 / Y: 43.8352**Code Hydro:** O37-0400**Rive de référence:** Gauche**13 Novembre 1999**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis la route d'accès à La Roque - sur cette localité située en rive gauche. A cet endroit - la route traverse une courbure de méandre. Les eaux inondantes ont court-circuité ce méandre en traversant cette route comme en témoigne l'herbe couchée sur la gauche de la photographie. En longeant la route - après les arbres - on distingue une zone de contact entre l'herbe couchée et l'herbe debout - indiquant la limite de l'inondation (flèche). Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_4624**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

06/07/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-
RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA