

Commune : **BELMONT-SUR-RANCE** | Rivière : **Le Rance**

**A Linou- 2 km en aval de Belmont.**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_7496      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.73054000 / Y: 43.82410000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 678320.98 / Y: 6302824.47  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.73054 / Y: 43.8241  
**Code Hydro:** O37-0400      **Rive de référence:** Non renseigné

**18 octobre 1999**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue depuis la D 91 vers l'amont et sur la rive droite. On distingue une laisse de crue nette (flèches). Photographie prise le 22/10/1999.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_4574      **Date de mise à jour :** 20/07/2021  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)