

Commune: BELMONT-SUR-RANCE

## A Linou- 2 km en aval de Belmont.

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 7496 **Date de mise à jour : 25/08/2016** 

Auteur: SPC GTL





Rivière : Le Rance

## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.73054000 / Y: 43.82410000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678320.98 / Y: 6302824.47

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.73054 / Y: 43.8241

**Code Hydro:** 037-0400 Rive de référence: Non renseigné



## 18 Octobre 1999

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Vue depuis la D 91 vers l'amont et sur la rive droite. On distingue une laisse de crue nette (flèches). Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL

**Code:** GTL\_R\_4574

Auteur: SPC GTL

20/07/2021

Date de mise à jour :



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE** 

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)