



Commune : **BELMONT-SUR-RANCE**

Rivière : **Le Rance**

Terrain de jeu.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7509

Date de mise à jour : 13/11/2017

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.75187490 / Y: 43.81696900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 680034.95 / Y: 6302026.42

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7518749 / Y: 43.816969

Code Hydro: O37-0400

Rive de référence: Gauche



18 octobre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis le pont de la D 32 vers l'amont et sur la rive gauche. On distingue une laisse de crue nette (flèches). Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4573

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

20/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA