

Commune : **DAMAZAN**Rivière : **La Garonne****Laramé****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_751**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.30379700 / Y: 44.29370000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 484903.82 / Y: 6358636.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.303797 / Y: 44.2937**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche**24 juin 1875**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : commentaires photo : Sur la porte figurant au centre de la photographie sont marqués deux traits sans date. Selon l'occupante des lieux- le trait supérieur correspond au niveau atteint par la crue de juin 1875. Quant au trait inférieur- il se réfère à une crue de date inconnu, Zoom sur les repères.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_6427**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.450 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

Commune : **DAMAZAN**Rivière : **La Garonne****Laramé****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_751**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.30379700 / Y: 44.29370000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 484903.82 / Y: 6358636.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.303797 / Y: 44.2937**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche**Date inconnue ou approximative**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : commentaires photo : Sur la porte figurant au centre de la photographie sont marqués deux traits sans date. Selon l'occupante des lieux- le trait supérieur correspond au niveau atteint par la crue de juin 1875. Quant au trait inférieur- il se réfère à une crue de date inconnu, Zoom sur les repères.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_6428**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/07/2025



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Texte :** Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.140 m