



Commune : **CALMELS-ET-LE-VIALA**

Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

## Vue vers l'aval sur St-Maurice

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_7521

**Date de mise à jour :** 06/11/2017

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.75511000 / Y: 43.95800000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 680343.86 / Y: 6317696.85

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.75511 / Y: 43.958

**Code Hydro:** O35-0400

**Rive de référence:** Droite



**18 octobre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** vue vers l'aval sur St-Maurice - situé en rive droite. On distingue une laisse de crue relativement nette (flèches). Photographie prise le 25/10/1999

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_4562

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

20/07/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA