



Commune : VABRES-L'ABBAYE

Près de l'abri de bus

Rivière : Le Dourdou (de Camarès)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7595

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 06/11/2017




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.82964000 / Y: 43.94050000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686321.82 / Y: 6315736.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.82964 / Y: 43.9405

Code Hydro: 035-0400

Rive de référence: Droite

**18 Octobre 1999**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Vue sur un abris bus situé en rive droite. La crue a laissé une trace nette sur la vitre (pointillés). Elle se trouve à 0 - 47m au-dessus du socle en béton. Au centre de la photographie on distingue un sol quasiment dépourvu d'herbe - dû à l'accumulation et/ou à l'érosion de l'inondation. Il est traversé par une bande blanche (flèches creuses) qui correspond à un secteur de mise en vitesse et d'érosion. Vers l'arrière plan on distingue une zone de contact - entre ce sol nu et un sol enherbé - indiquant la limite de l'inondation (flèches pleines). Photographie prise le 23/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4556

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

20/07/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non renseigné

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.470 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA