

Commune : **CAMARES**Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)****N 19 avenue de St Affrique.****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7746**Date de mise à jour :** 06/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87566000 / Y: 43.82770000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 689997.02 / Y: 6303195.4**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.87566 / Y: 43.8277**Code Hydro:** 035-0400**Rive de référence:** Gauche**17 Septembre 2014**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue. - commentaires photo : Au niveau de la creche- un petit ruisseau est bus? et passe sous la creche. Lors de la crue- la buse a été bouchée par les sédiments- le ruisseau débordant dans le parc de la résidence des Rougiers.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_9305**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

14/08/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025**Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR