



Commune : CAMARÈS

Rivière : Le Dourdou (de Camarès)

passage d'accès à rivière au niveau du n°5 rue du Grabas.**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7783**Date de mise à jour :** 05/07/2018**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87991590 / Y: 43.82313500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690338.63 / Y: 6302687.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8799159 / Y: 43.823135**Code Hydro:** 035-0400**Rive de référence:** Gauche**16 Mars 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Il y avait 140 cm d'eau au niveau du mur de soutènement du jardin. - commentaires photo : Le trait rouge montre le niveau de la crue sur le mur de soutènement du jardin. - Le trait rouge montre la limite de la crue dans le passage d'accès à la rivière.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_7259**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

14/08/2021


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025****Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.400 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR