

Commune : **CAMARES** | Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

Lieu dit Ouyre, champs

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_7891 Date de mise à jour : 07/11/2017
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.91162000 / Y: 43.80360000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692886.95 / Y: 6300513.41
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.91162 / Y: 43.8036
 Code Hydro: 035-0400 Rive de référence: Gauche

18 octobre 1999 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis le pont sur la rive gauche et vers l'amont. On distingue une laisse de crue nette (flèches). Photographie prise le 23/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4551 Date de mise à jour : 19/02/2018
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)