

Commune : **CAMARES** | Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

Lieu-dit Ouyre basse- pont submersible.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_7892 Date de mise à jour : 07/11/2017
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.91164000 / Y: 43.80390000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692888.6 / Y: 6300546.74
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.91164 / Y: 43.8039
 Code Hydro: 035-0400 Rive de référence: Droite

13 septembre 2015 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue . - commentaires photo : Lors de la crue- le pont submersible a ?t? totalement obstru? par les embacles entrainant une sur-inondation au niveau de la maison en rive droite et en aval du pont. - Vue du pont- les embacles ayant ?t? d?gag?s

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9731 Date de mise à jour : 19/07/2021
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DDT 12

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
 Organisme(s) : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)