

Commune : **CAMARES**Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)****Lieu-dit Ouyre basse- pont submersible.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7892**Date de mise à jour :** 07/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.91164000 / Y: 43.80390000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 692888.6 / Y: 6300546.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.91164 / Y: 43.8039**Code Hydro:** 035-0400**Rive de référence:** Droite**13 Septembre 2015**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue . - commentaires photo : Lors de la crue- le pont submersible a ?t? totalement obstru? par les embacles entrainant une sur-inondation au niveau de la maison en rive droite et en aval du pont. - Vue du pont- les embacles ayant ?t? d?gag?s

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_9731**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/07/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025****Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : DDT 12