



Commune : **TOURNEMIRE**

Rivière : **Le Souizon**

## En bordure du stade

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_8042

**Date de mise à jour :** 07/11/2017

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.01607000 / Y: 43.96850000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 701289.63 / Y: 6318833.2

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.01607 / Y: 43.9685

**Code Hydro:** O3410640

**Rive de référence:** Droite



**28 novembre 2014**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Vue vers l'aval. Dans le grillage la crue a déposé des débris. Seul le garage de cette maison a été touché par l'inondation tandis que le plancher habitable est resté exondé., Zoom sur les débris qui sont- à l'angle- à 41cm du sol.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_9371

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

24/10/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025

**Type de repérage :** Autre

**Organisme(s) :** SPC Garonne - Tarn - Lot

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.410 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA