


Commune : **TOURNEMIRE** | Rivière : **Le Souizon**

clôture de jardin en bordure du ruisseau- à une trentaine de mètres de la confluence avec le Souizon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_8044 Date de mise à jour : 07/11/2017
 Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01819000 / Y: 43.96720000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701459.79 / Y: 6318688.79
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.01819 / Y: 43.9672
 Code Hydro: O3410640 Rive de référence:

28 Novembre 2014 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'amont. Dans la clôture du jardin- la crue a déposé des débris. Seul le jardin a été touché par les inondations tandis que la maison est restée exondée.,Zoom sur les débris.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9370 Date de mise à jour : 24/10/2019
 Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.360 m