Commune : **BEYREDE-JUMET-CAMOUS** | Rivière : **La Neste**

# En amont et aval immédiat du pont sur la D108

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_808 **Date de mise à jour :** 11/01/2018
**Auteur :** SPC GTL

Laisses végétales d'inondation

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.37412100 / Y: 42.94550000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 485530 / Y: 6208690
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.374121 / Y: 42.9455
**Code Hydro:** O01-0400 **Rive de référence:** Droite

## 20 Octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** En amont du pont- la crue a déposé une laisse nette.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_7667 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
**Auteur :** SPC GTL


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **BEYREDE-JUMET-CAMOUS** | Rivière : **La Neste**

# En amont et aval immédiat du pont sur la D108

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_808 **Date de mise à jour :** 11/01/2018
**Auteur :** SPC GTL

Laisses végétales d'inondation

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.37412100 / Y: 42.94550000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 485530 / Y: 6208690
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.374121 / Y: 42.9455
**Code Hydro:** O01-0400 **Rive de référence:** Droite

## 18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** En amont du pont comme en aval (photographie suivante) une laisse nette et l'herbe couchée permettent de reconstituer l'extension maximale de la crue.,
Vue depuis le pont de la D 108 vers l'aval.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_8315 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
**Auteur :** SPC GTL

Laisses végétales d'inondation

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)