

Commune : **FONDAMENTE**Rivière : **La Sorgue****Chez Mme Dariga- en aval de la RD 93.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_8158**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.12113000 / Y: 43.87550000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 709736.59 / Y: 6308506.63**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.12113 / Y: 43.8755**Code Hydro:** 035-0460**Rive de référence:** Droite**28 Novembre 2014**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue. - commentaires photo : Lors de la crue- il y avait 0.48 m d'eau au niveau de la porte de la cave. - Vue generale- les traits rouges indiquent les niveaux atteints par la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_9581**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

20/07/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.480 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR