Commune : **LA ROQUE-SAINTE-MARGUERITE** | Rivière : **La Dourbie**

Rue passant sous le pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_8220 **Date de mise à jour :** 07/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.22166000 / Y: 44.12310000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 717740.09 / Y: 6336035.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.22166 / Y: 44.1231
Code Hydro: O33-0400 **Rive de référence:** Droite

4 Novembre 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : En amont immédiat du pont la crue a déposé une laisse nette.,Zoom sur la laisse amont.,Vue sur une laisse-située à une cinquantaine de mètres en aval du pont.,Zoom sur la laisse aval.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7397 **Date de mise à jour :** 28/04/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)