

Commune : **ADAST**

## Lieu-dit Les Routures.


Rivière : **Le Gave de Pau****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Code :** GTL\_S\_94**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.07735160 / Y: 42.97960000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448820.78 / Y: 6213810.51

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0773516 / Y: 42.9796

Code Hydro: Q---0100

**Rive de référence:** Gauche**20 Octobre 2012**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue dans les champs. - commentaires photo : Le trait rouge matérialise la limite de la crue.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_7689**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

04/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR