



Commune : **ADAST**

Rivière : **Le Gave de Pau**

## Chemin Comte- chez M Sabathier Robert.

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** GTL\_S\_96

**Date de mise à jour :** 26/08/2016

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.07546070 / Y: 42.97640000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 448961.19 / Y: 6213448.95

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.0754607 / Y: 42.9764

**Code Hydro:** Q--0100

**Rive de référence:** Gauche

## 20 octobre 2012



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Lors du maximum de la crue - il y avait 0.47m d'eau dans le garage. - commentaires photo : le trait rouge materialise le niveau de la crue.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_7688

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

20/04/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme(s) :** GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.470 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR



Commune : **ADAST**

Rivière : **Le Gave de Pau**

## Chemin Comte- chez M Sabathier Robert.

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL\_S\_96

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.07546070 / Y: 42.97640000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 448961.19 / Y: 6213448.95

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0754607 / Y: 42.9764

Code Hydro: Q--0100

Rive de référence: Gauche



**18 juin 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **442.17 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Code : 9 - Fiabilité : Bonne - +82cm devant garage indiqué par le propriétaire

### GÉNÉRAL

Code : 23PLVG\_GP\_R\_220\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

13/06/2023

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE LA CRUE DE JUIN 2013 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 442.170 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 442.17