


Commune : **CASTERA-VERDUZAN**Rivière : **L' Auloue****Etablissement thermal.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1374**Date de mise à jour :** 15/09/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.43076200 / Y: 43.80450000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493260.85 / Y: 6303973.12**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.430762 / Y: 43.8045**Code Hydro:** 066-0400**Rive de référence:****Événement non identifié**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue sur l'établissement thermal pendant la décrue. La crue a laissé une trace d'humidité nette sur le côté du bâtiment (tirets) qui a été projetée sur la façade. Cette dernière porte plusieurs repères de crues non datés et leur emplacement est indiqué par une flèche. Source: crédit photo Dépêche du Midi.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

29/08/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Texte :** Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)