

	Commune : LENDOU-EN-QUERCY	Rivière : Le Lendou
	-	

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_4142

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 20/09/2017

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.29690000 / Y: 44.32360000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 564186.81 / Y: 6359750.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2969 / Y: 44.3236

Code Hydro: O6120780

Rive de référence: Non renseigné

	15 Mars 1917	Altitude calculée de l'eau : non déterminé
	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Au moulin des vignals trace sur le mur face à la route

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_1052

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Inconnu

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.100 m