Commune : **BONAS** | Rivière : **La Baïse**

Au moulin de Bonas

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1277 **Date de mise à jour :** 04/10/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39180700 / Y: 43.78560000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 490058.02 / Y: 6301976.75
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.391807 / Y: 43.7856
Code Hydro: O6--0290 **Rive de référence:** Droite

3 Juin 1855

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Présence de repère pour les crues de 1855 - 1952 - 1856 et une crue du 18ème siècle. Aucune de ces crues n'est renseignée. Photographie montre les repères du 03/06/1855 et du 31/05/1856. Photographie 2: à gauche de la porte d'entrée est placé un repère de la crue du 0 -/02/1952 (flèche horizontale). En haut à droite de la porte (flèche verticale) une date difficilement lisible est gravée dans la pierre. Cette date concerne les années 1780 mais nous ignorons si elle se réfère à une crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_131 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM REPÈRES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)