

Commune : AUSSILLON

# A Rigautou.

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 7175 Date de mise à jour : 07/11/2017

Auteur: SPC GTL





Rivière : Le Thoré

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.37202000 / Y: 43.51600000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649204.89 / Y: 6268748.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.37202 / Y: 43.516 **Code Hydro:** 043-0400 Rive de référence: Droite



## 3 Mars 1930

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Photographie

Commentaires : Photographie 1: la plaine de Rigautou sous les eaux - en aval de la RN 112. Photographie 2: le remblai routier et rampe d'accès au pont de la RN 112 sectionné par la crue - signe du probable déversement par dessus la route.

## **GÉNÉRAL**

Code: GTL\_R\_1408

Date de mise à jour : Auteur: SPC GTL 19/02/2018



## **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Repère calculé: Non Pérennité : Aucune

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: Bureau d'études

# **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)