



Commune : **LABRUGUIERE**

Rivière : **Le Thoré**

Maison accolée au pont- face amont.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_7066

Date de mise à jour : 07/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26579000 / Y: 43.54050000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640637.87 / Y: 6271545.81

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.26579 / Y: 43.5405

Code Hydro: 043-0400 Rive de référence: Droite

3 mars 1930



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Pk: 9 - 800. Remarque: on distingue le mur mouillé par la crue du 13/11/1999 qui - à cet endroit - a dépassée celle de 1930.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_1497

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE REPÈRES DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA