



Commune : LABRUGUIERE

Rivière : Le Thoré

## Maison accolée au pont- face amont.

**3**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7066**Date de mise à jour :** 07/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.26579000 / Y: 43.54050000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640637.87 / Y: 6271545.81**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.26579 / Y: 43.5405**Code Hydro:** 043-0400**Rive de référence:** Droite

## 3 Mars 1930

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Pk: 9 - 800. Remarque: on distingue le mur mouillé par la crue du 13/11/1999 qui - à cet endroit - a dépassée celle de 1930.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_1497**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE REPÈRES DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)