


Commune : **BONAS**Rivière : **La Baïse****Au moulin de Bonas****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1277**Date de mise à jour :** 04/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.39180700 / Y: 43.78560000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 490058.02 / Y: 6301976.75**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.391807 / Y: 43.7856**Code Hydro:** 06--0290**Rive de référence:** Droite**31 Mai 1856**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Présence de repère pour les crues de 1855 - 1952 - 1856 et une crue du 18ème siècle. Aucune de ces crues n'est renseignée. Photographie montre les repères du 03/06/1855 et du 31/05/1856. Photographie 2: à gauche de la porte d'entrée est placé un repère de la crue du 0 - /02/1952 (flèche horizontale). En haut à droite de la porte (flèche verticale) une date difficilement lisible est gravée dans la pierre. Cette date concerne les années 1780 mais nous ignorons si elle se réfère à une crue.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_181**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

27/01/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM REPÈRES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)