


Commune : **VALENCE**Rivière : **La Garonne****pont canal des abattoirs****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_2756**Date de mise à jour :** 22/01/2018**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.88708371 / Y: 44.10594000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 530866.18 / Y: 6336367.04**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.8870837 / Y: 44.10594**Code Hydro:** O--0000**Rive de référence:** Non renseigné**1952**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Vue depuis le pont-canal - on aperçoit les bâtiments de l'abattoir public qui a beaucoup souffert des méfaits de l'inondation et dont les installations intérieures ont été détruites.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_1955**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

28/04/2020

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DE PHOTOGRAPHIES ET REPÈRES DE CRUE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire