



Commune : SAINT-SULPICE-SUR-LEZE

Rivière : La Lèze

## Moulin des Bures.

4

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_4131**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.32512000 / Y: 43.33490000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 564106.59 / Y: 6249858.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.32512 / Y: 43.3349**Code Hydro:** O18-0400**Rive de référence:** Gauche**2 Février 1952**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Photographie prise le 12/06/2000. Vue en face amont du moulin. Sous la voûture sont marquées les crues du: 20/05/1977, 05/04/1974 et 02/02/1952 (flèches). Le niveau de la crue de juin 2000 a été indiqué par l'occupant par l'occupant du moulin. Elle a laissé une trace peu nette sur le bâtiment (tirets). A cet endroit - elle a dépassé la crue de mai 1977 d'une trentaine de centimètres environ.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_2093**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

18/11/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA