Commune : **SAMATAN** | Rivière : **La Save**

D 119.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2888 **Date de mise à jour :** 08/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.93496000 / Y: 43.48630000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532897.09 / Y: 6267430.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.93496 / Y: 43.4863
Code Hydro: O2--0290 **Rive de référence:** Droite

3 Février 1952

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue opposée à la Save sur la D 119. La photographie a été prise depuis le carrefour D 119 / D 632. On constante un rehaussement du niveau d'eau côté amont de la route - provoqué par le remblai. Au franchissement de ce dernier - les eaux inondantes atteignent les terrains situés en contrebas et leur mise en vitesse apparaît clairement sur la photographie. Au niveau de la personne au premier plan - la chaussée est submergée d'une vingtaine de centimètres. Source: Marie-Claire Pilati - photographe.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_2184 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)