

Commune : **SAMATAN** | Rivière : **La Save**

Croisement entre la rue Belleforest et D 4.

Commentaires : Le repère de 1897 a disparu après un ravalement de facade

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2853 **Date de mise à jour** : 22/12/2017
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.93117637 / Y: 43.49178400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 532606.96 / Y: 6268048.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.9311764 / Y: 43.491784
Code Hydro: O2--0290 **Rive de référence**: Gauche

3 février 1952 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue pendant la décrue dans le rue Belleforest - depuis la D 4. La crue n'a pas laissé de trace nette. La flèche indique un repère de la crue du 3/07/1897. Source: Marie-Claire Pilati - photographe.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_2188 **Date de mise à jour** : 17/04/2018
Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère** : Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)