


Commune : **COUTHURES-SUR-GARONNE**Rivière : **La Garonne****le bourg et les alentours- au-dessus de la Hile****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_277**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.06681440 / Y: 44.51610000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 466923.84 / Y: 6383999.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0668144 / Y: 44.5161**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Non renseigné**1955**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** vue sur les alentours du village de Couthures-sur-Garonne - situé au premier plan - en rive gauche de la Garonne - en bordure du lit mineur. L'inondation s'étend - au fond - jusqu'au contact avec la moyenne terrasse.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_2444**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

12/12/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DE PHOTOGRAPHIES ET REPÈRES DE CRUE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire