


Commune : **LEVIGNAC**Rivière : **La Save****A Lévignac.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3581**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.18441000 / Y: 43.66560000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 553536.93 / Y: 6286857.34**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.18441 / Y: 43.6656**Code Hydro:** O2--0290**Rive de référence:** Non renseigné**20 Février 1971**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Vue aérienne orientée vers le NE et vers l'aval. Tandis qu'une partie de la vallée a déjà été exondée et ne montre que des traces d'inondation - l'autre partie subit encore des submersions importantes. L'extension maximale de l'inondation se distingue localement grâce à une coloration différente des terres émergées (flèches). Photographie DDE 31.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_2581**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA