


Commune : **CONDOM**Rivière : **La Baïse****26/28 Boulevard monplaisir****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_1185**Date de mise à jour :** 25/02/2020**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.37195866 / Y: 43.96083800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 489108.92 / Y: 6321491.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3719587 / Y: 43.960838**Code Hydro:** 06--0290**Rive de référence:** Droite**9 juillet 1977**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **71.777 m**Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue vers l'aval. La photographie a été prise pendant la décrue - comme en témoigne la trace d'humidité sur la maison au premier plan (flèches). Au maximum de la crue - la hauteur de submersion a dépassé d'une cinquantaine de centimètres la hauteur visible sur la photographie. Source: collection privée Alain Geay - archiviste.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_3155**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/11/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE - 06/11/2019****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 71.277 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 71.777 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA