



Commune : **NERAC**

Rivière : **La Baïse**

## Place de la Capitainerie (photos de crues)

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_1079

**Date de mise à jour :** 12/11/2019

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.34119700 / Y: 44.13500000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 487292.79 / Y: 6340914.17

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.341197 / Y: 44.135

**Code Hydro:** O6--0290

**Rive de référence:** Non renseigné



**9 juillet 1977**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Vue sur la rive droite et le bâtiment de la subdivision de Nérac (flèche). La photographie a été prise à une cote de 5 - 00m à l'échelle de Nérac - avant le maximum de la crue (5 - 20m). Source: Subdivision de l'Équipement de Nérac

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_3157

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

12/11/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA