

Commune : **LOMBEZ**Rivière : **La Save**

## Photo aérienne Vue générale du centre-bourg.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_2779**Date de mise à jour :** 15/12/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.91224300 / Y: 43.47630000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 531029.87 / Y: 6266368.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.912243 / Y: 43.4763**Code Hydro:** 02--0290**Rive de référence:** Gauche**8 Juillet 1977**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** Vue aérienne orientée vers le SO et vers l'amont. Les ombres figurant sur la photographie permettent de situer l'heure de prise de vue aux alentours de 17 h - au maximum de la crue.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_3208**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

04/02/2020



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivellée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)