



Commune : **LOMBEZ**

Rivière : **La Save**

## Photo aeriene Vue générale du centre-bourg.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_2779

**Date de mise à jour :** 15/12/2017

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.91224300 / Y: 43.47630000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 531029.87 / Y: 6266368.06

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.912243 / Y: 43.4763

**Code Hydro:** O2--0290 **Rive de référence:** Gauche

## 8 juillet 1977



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Vue aérienne orientée vers le SO et vers l'amont. Les ombres figurant sur la photographie permettent de situer l'heure de prise de vue aux alentours de 17 h - au maximum de la crue.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_3208

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

04/02/2020



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)