




Commune : RUEYRES

-

1Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** GTL_S_6427**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :** 25/08/2016**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.84046000 / Y: 44.74620000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 608218.32 / Y: 6405903.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.84046 / Y: 44.7462**15 Juillet 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** épaisseur de la lame d'eau sur la D 40 en rive droite**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_4320**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

19/02/2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m