



Commune : BROUSSE-LE-CHATEAU

Rivière : Le Tarn

## Confluence entre le Tarn et l'Alrance.

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7406**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.62189000 / Y: 43.99710000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 669671.81 / Y: 6322083.53**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.62189 / Y: 43.9971**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**5 Novembre 1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** La vue est prise du pont - en direction de la rive droite et du confluent. La décrue est nettement amorcée (nettoyage de la placette eu jet). Les peupliers de la rives n'ont pas résisté. Source: G. Briane.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_4327**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

08/04/2021




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)