Commune : **LABRUGUIERE** | Rivière : **Le Thoré**

Rve gauche au droit du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7059 **Date de mise à jour :** 07/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.26479000 / Y: 43.54020000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640556.71 / Y: 6271513.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.26479 / Y: 43.5402
Code Hydro: O43-0400 **Rive de référence:** Gauche

17 Décembre 1995

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vues prises de la rive gauche au droit du pont et immédiatement en aval (photographie 2). La marge de tirant d'air est importante. Par la suite (novembre 1999) l'eau atteindra le haut des arches.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4371 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)