

Commune : **MOUNES-PROHENCoux** | Rivière : **Le Rance**

**A Mounès.**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_7709      **Date de mise à jour :** 13/11/2017  
**Auteur :** SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.85562000 / Y: 43.78830000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 688376.82 / Y: 6298819.83  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.85562 / Y: 43.7883  
**Code Hydro:** O37-0400      **Rive de référence:** Droite

**23 Janvier 1996**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

**Nature de l'inondation :** **Débordement de cours d'eau**      **Nature du repère :** **Photographie**

**Commentaires :** Photographie 1: vue prise vers l'amont. Chenal normal du Rance à droite. Chenal de débordement dans la prairie. Photographie 2: empiètement de la D 113 sur le lit majeur. Source: M Fournier.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_4409      **Date de mise à jour :** 20/07/2021  
**Auteur :** SPC GTL



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** **ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)