



Commune : **CRAMPAGNA**

Rivière : **L' Ariège**

## Maison au croisement de la D231 et la D919

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_5947

**Date de mise à jour :** 03/11/2017

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.60784000 / Y: 43.01240000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 586410.7 / Y: 6213563.83

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.60784 / Y: 43.0124

**Code Hydro:** O1--0250

**Rive de référence:** Non renseigné

## 1<sup>er</sup> Décembre 1996



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Lors de la crue du 1<sup>er</sup> décembre 1996 l'eau a atteint la porte du garage. Il faut noter que de fortes érosions se sont produites dans la jardin entre la maison et la route. D'ailleurs plusieurs camions de terre ont été amenés pour reboucher les trous

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_4453

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

26/03/2020



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non

**Pérennité :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

**Type de repérage :** Contribution spontanée web ou smartphone

**Organisme(s) :** AGERIN, Syndicat Rivières Salat-Volp

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)