

Commune : **CRAMPAGNA**Rivière : **L' Ariège**

## Maison au croisement de la D231 et la D919

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_5947

Date de mise à jour : 03/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.60784000 / Y: 43.01240000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 586410.7 / Y: 6213563.83

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.60784 / Y: 43.0124

Code Hydro: 01--0250

Rive de référence: Non renseigné


**1<sup>er</sup> Décembre 1996**
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Lors de la crue du 1<sup>er</sup> décembre 1996 l'eau a atteint la porte du garage. Il faut noter que de fortes érosions se sont produites dans la jardin entre la maison et la route. D'ailleurs plusieurs camions de terre ont été amenés pour reboucher les trous

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_4453

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/03/2020

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Repère calculé : Non

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone

Organisme : AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN