Commune : **CAMARES**

Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

Lieu dit Ouyre, champs

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7891 **Date de mise à jour :** 07/11/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.91162000 / Y: 43.80360000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 692886.95 / Y: 6300513.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.91162 / Y: 43.8036
Code Hydro: O35-0400 **Rive de référence:** Gauche

18 Octobre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis le pont sur la rive gauche et vers l'amont. On distingue une laisse de crue nette (flèches). Photographie prise le 23/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4551 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)