


Commune : **VABRES-L'ABBAYE****1 rue Droite**Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7652**Date de mise à jour :** 06/11/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.83690000 / Y: 43.94540000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 686905.85 / Y: 6316279.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8369 / Y: 43.9454**Code Hydro:** 035-0400**Rive de référence:** Droite**18 Octobre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Selon l'occupant de la maison de gauche - l'eau aurait atteint le seuil de la porte. Sur le bac à fleurs - au centre de la photographie prise le 23/10/1999 - on distingue une trace d'humidité peu homogène (pointillés)?**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_4558**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

20/09/2021


**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA