

Commune : **BELMONT-SUR-RANCE** | Rivière : **Le Rance**

A Linou- 2 km en aval de Belmont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7496 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.73054000 / Y: 43.82410000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678320.98 / Y: 6302824.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.73054 / Y: 43.8241
Code Hydro: O37-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

18 octobre 1999 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis la D 91 vers l'amont et sur la rive droite. On distingue une laisse de crue nette (flèches). Photographie prise le 22/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4574 **Date de mise à jour :** 20/07/2021
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE-RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)